



Sammanställningsrapport

Humlevägens Anläggningsamfällighet

Åtagande:

Spolio Göteborg AB har utfört underhållsspolning utav spillvattenssystemet i samtliga hus.

Slutsats:

På Humlevägen samt Gräsvägen så la vi märke till väldigt långa horisontella ledningar, många vars rör ligger med dåligt fall. Detta gör att självrensningen inte fungerar som den skall och vattenflödet bromsas upp. Ett tiotal stopp på grund utav fett kunde fräsas ut med ett vattendrivet munstycke. Detta är snällare mot de befintliga PVC/PP-rören till skillnad från en mekanisk fräsning.

Vi la även märke till att det var väldigt dåligt rensat i vattenlås/golvbrunnar i många lägenheter.

I övrigt har arbetet fungerat bra, de boende har varit väldigt behjälpliga under arbetets gång.

Bra att veta: samtliga hushåll som fortfarande har kvar sina gjutjärnsbrunnar, de är väldigt rostiga och bör ses över inom en 10 årsperiod, en del snabbare än så.

Åtgärder:

Ledningarna bör efter detta arbete fungera som de skall och vid regelbunden rensning utav brunnarnas vattenlås bör det inte heller bli stopp i ledningarna igen under de närmsta åren, dock så är en del köksledningar i riskzonen då det är väldigt dåligt fall i de flesta husen och därav kan det bli stopp tidigare.

Kevin Moberg

Spolio Göteborg AB